

報告書

作成日	令和4年6月17日
担当者	ユーフーズ(株)泉南男里工場 高橋 弘光

調査内容の報告

- 1.深夜の騒音
- 2.工場の異臭
- 3.工場周辺の蟻の発生について
- 4.工場排水について

対策

1.深夜の騒音について

- ・住宅側の井水ポンプに防音シート、吸音材を設置しポンプの動作音を45db以下に改善いたしました。
- ・5月8日～6月9日に敷地内舗装工事を実施し、夜間敷地内を走行する車の鉄板を踏む音を改善いたしました。
- ・夜間21時以降は製造エリア外でのパッカー車、フォークリフトの使用を禁止いたします。
- ・夜間のトラック荷下ろし時の騒音につきましては、各ドライバーへ夜間は慎重に作業を進めるよう継続的に指導いたします。

2.工場の異臭について

- ・玉ねぎのような異臭について調査したところ、浄化槽の排気エアーの可能性が高いと推測します。
- そこで、排気エアーを再度、曝気エアーに戻す工事を5/2に行い浄化槽内で循環させるよう改善いたしました。
- 工事終了後、異臭は確認できませんでしたが、個人差があるため経過観察とさせていただきます。

3.工場周辺の蟻の発生について

- ・工場担当の防虫防鼠委託業者へ蟻の大量発生について確認をしたところ、蟻の寿命は1～2年と比較的短いため長期的に大量に発生する可能性は低いのではないかと、との見解でした。また、早期に毒餌剤設置することで繁殖を抑えられるということで、敷地外周に毒餌剤を設置するよう改善いたしました。

4.工場排水について

- ・河川に白い浮遊物が浮いている、異臭がするという件につきまして、調査したところ、浄化槽の沈殿槽から汚泥が流れてしまい浮遊物の付着、異臭の原因になった可能性が考えられます。
- 対策としましては、浄化槽内にPAC薬品を投入し汚泥の沈殿能力を向上させオーバーフローさせないよう改善いたします。異臭に関しては経過観察をし、続くようであれば放流水の塩素濃度を上げ殺菌するよう改善いたします。
- 工場排水につきましては、6月21日に大阪府立ち合いのもと、水質調査を実施いたします。