



清掃工場（泉南市・阪南市）敷地内における地下水汚染への対応状況について

代表
連絡
先

環境農林水産部 環境管理室事業所指導
課 化学物質対策グループ
ダイヤルイン番号：06-6210-9579
メールアドレス：kankyokanri-
g02@sbox.pref.osaka.lg.jp

提供日	2023年8月8日
提供時間	14時0分
内容	令和5年5月23日にお知らせしました清掃工場（泉南市・阪南市）敷地内におけるふっ素による地下水汚染について、大阪府は泉南市および阪南市と連携し、次のとおり対応しましたので、お知らせします。 1. 周辺地域における地下水の水質調査 既報の井戸（以下「発端井戸」といいます。）を中心とする概ね半径500mの範囲内（以下「周辺地域」といいます。）において、井戸の所在を調査したところ、発端井戸を含め5件の井戸があり、いずれも飲用には供されていませんでした。汚染の広がりを把握するため、5件の井戸から発端井戸を含む3件を抽出し、大阪府と泉南市がふっ素について地下水の水質調査を実施したところ、発端井戸以外ではいずれも環境基準値以下であることを確認しました（添付資料「調査井戸の位置図」参照）。 2. 汚染原因の調査 周辺地域における汚染原因について調査したところ、水質汚濁防止法等に基づく特定施設等でのふっ素の使用履歴は確認されませんでした。 3. 今後の対応 発端井戸ではふっ素が環境基準値を超過していることから、当該事業場に対して、地下水質の状況について継続的に監視するよう指導します。 ***** 【地下水の水質調査及び対策の指導に関すること】 大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課 06-6210-9579（直通） 阪南市市民部生活環境課 072-489-4514（直通） 【井戸水の飲用に関すること】 泉南市市民生活環境部環境整備課 072-483-9871（直通） 阪南市市民部生活環境課 072-489-4514（直通） *****
添付資料	<u>基準超過物質の性状</u>（Wordファイル、48KB） <u>基準超過物質の性状</u>（Pdfファイル、154KB） <u>調査井戸の位置図</u>（Wordファイル、424KB） <u>調査井戸の位置図</u>（Pdfファイル、360KB）
資料提供ID	48399