

# 報 告 書

川崎区長 殿

2023年2月2日

ユーフーズ(株)泉南男里工場

工場長 高橋弘光



|      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 場所   | 泉南市男里6丁目825-1 ユーフーズ(株)泉南男里工場敷地内                                                                                                                                                                                                                 |
| 発生内容 | 浄化槽汚泥が近接する河川へ流出し、川底へ沈殿し滞留しておりました。                                                                                                                                                                                                               |
| 原因   | 浄化槽設計者と状況確認をしたところ、沈殿槽内に規定量より多い汚泥が蓄積しており、浄化槽への流入量が多い時間帯にオーバーフローし、河川へと流出してしまった可能性が高いとの結果が判明しました。                                                                                                                                                  |
| 是正処置 | <p>①沈殿槽から曝気槽への返送流量の変更(8m<sup>3</sup>/時 → 10m<sup>3</sup>/時)</p> <p>②活性汚泥の搬出時間の延長(8時間/日 → 12時間/日)</p> <div data-bbox="525 1704 834 2049"><p>汚泥搬出時画像</p></div> |